

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1.
УТВЕРЖДАЮ
Председатель рабочей группы
по делам инвалидов
на территории ЗАТО Александровск
_____ Кауров С.М.
«___» _____ 2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

ЗАТО Александровск Мурманской области

«___» _____ 2016 года

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
1.2. Адрес объекта: 184650, Мурманская область. Г. Полярный, ул. Котельникова, д. 6
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 5668,9 кв.м
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21 790,0 кв.м
1.4. Год постройки здания: 1999, последнего капитального ремонта: ___-___
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального, не планируется
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1 имени М.А. Погодина» (краткое – МБОУ ООШ №1 им. М.А. Погодина)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 184650, Мурманская область, г. Полярный, ул. Котельникова, д. 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусы N 2 (от остановки площадь Душенова до остановки ул. Советская),
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м
3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 . Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры, лестница на 10 ступенек)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (подчеркнуть, описать, если да)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|------------------------------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| <i>в том числе инвалиды:</i> | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹ | Приложение | |
|-------|--|--|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | <i>ВНД-В</i> | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | <i>ДП-И (Г,У,К)</i> | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <i>ВНД-В</i> | | |
| 4.1 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | <i>ДП-И (Г. У)</i> | | |
| 4.2 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания | <i>ДП-И (Г. У)</i> | | |
| 4.3 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – жилые помещения (палаты) | - | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | <i>ДП-И (Г,У,К)</i> | | |

¹ Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем; ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

| | | | | |
|---|---|-------|--|--|
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД-В | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД-В | | |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку и освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСП (лестничехода) и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТСП |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТСП |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТСП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | тек.ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСП |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Орг, ТСР, тек.ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Орг, ТСР, тек.ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 20 год в рамках исполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе - ДЧ-И (К,О,У), ДУ-И (С,Г), на 2 этапе - ДП-И (О,С,У), ДУ-И (К,Г).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (О,С, У), ДУ-И К,Г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Рабочей группы по делам инвалидов на территории ЗАТО Александровск наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации подчеркнуть;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. Другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____ дата _____, www. _____ .ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на ___ л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20___ г. (протокол №___) Рабочей группы по делам инвалидов на территории ЗАТО Александровск

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «___» _____ 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина,
Мурманская область, г. Полярный, ул. Котельникова, д. 6

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | | - отсутствует информация об ОСИ; | Все | - установить информацию на входе; | ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | - неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения ко входам для МГН; - отсутствует освещение; - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; - отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу; | Все | - ремонт поверхности покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики; - организовать освещение; - оборудовать места отдыха для МГН | ТСР |
| 1.3 | Автостоянка и парковка | нет | | | Отсутствие парковки | Все | Организовать стоянку с информационным обозначением | ТСР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ВНД-В | 1 | 1 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «___» _____ 2016 г.

**I Результаты обследования:
2. Вход в здание № 1 (главный)**

**МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина,
Мурманская область, г. Полярный, ул. Котельникова, д. 6**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | | |
|-------|--|------------------|------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | -отсутствие оградительных поручней | Все | -установка оградительных поручней | ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | | - | Все | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | - порог на входе – 13см | Все | | Орг, ТР, ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | - | К,О,С | - | - |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | - отсутствует системная информация на входе | Все | - организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий | ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДП-И (Г,У), ВНД-И (К,О,С) | 2 | 2 | |

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «___» _____ 2016 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина,
Мурманская область, г. Полярный, ул. Котельникова, д. 6
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль) | есть | | | - не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен; -, колясочной | Все | - продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен на путях движения МГН; - выделить и оборудовать помещения под колясочную | ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | - отсутствие второго поручня, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - лестницы не дублируются пандусами или | К,О,С | - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; | ТСР |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|--|--|---|-----|--|---------|
| | | | | | подъёмными устройствами | | - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестницехода) | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | | | |
| 3.5 | Дверь | есть | | | - ненормативное размещение информационных обозначений помещений | Все | - установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки | ТР, ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | | | | - | Все | - обозначить пути эвакуации | ТСР |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания | ВНД-В | 3 | 3 | |

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «___» _____ 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина,

Мурманская область, г. Полярный, ул. Котельникова, д. 6

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | | - | Все | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | | | - в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями зрения и слуха; - при проведении мероприятий не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями восприятия; | К,О,С,Г | - выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука и дублированием звуковой и визуальной информацией (организация сурдоперевода); - организовать ситуационную помощь в виде сопровождения персонала; | ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|--|--|--|--|
| 4.5 | Кабина индивидуальног о обслуживания ОБЩИЕ требования к зоне | нет | - | - | | | | |
|-----|---|-----|---|---|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
|--|--|---------------|-----------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Кабинетная форма | ДП-И (О, У), ДЧ-И (К), ВНД-И (С, Г) | 4.1 | 4 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| Зальная форма | ДП-И (О, У), ВНД-И (К, С, Г) | 4.2 | 5 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «___» _____ 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – Жилые помещения

МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина,

Мурманская область, г. Полярный, ул. Котельникова, д. 6

Наименование объекта, адрес

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------|--|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ | |
| Жилые помещения (палаты) | нет | 4.3 | - | - | - | - | - | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Жилые помещения (палаты) | - | - | - | - |

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «___» _____ 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина,
Мурманская область, г. Полярный, ул. Котельникова, д. 6
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | - отсутствие кнопки вызова персонала | Все | - установить кнопку вызова персонала | ТСР |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ | | | Индивидуальное решение с ТСП |

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 1
от «___» _____ 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

МБОУ ООШ № 1 им. М.А. Погодина,

Мурманская область, г. Полярный, ул. Котельникова, д. 6

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | № фото | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | отсутствие информации на ясном языке | Все | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-5) | ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Отсутствие акустической системы информирования | Все | | |
| 6.3 | Тактильные средства ОБЩИЕ требования к зоне | нет | - | - | Отсутствие дублирования информации тактильными средствами Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения | С Все | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия индивидуальное решение с ТСР |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации (и связи) на объекте | ВНД-В | - | 8 | |